Niederschriftsauszug

Sitzung des Stadtrates vom 21.06.2018

Top 8 Information Freibad Völklingen

Herr Beck informiert darüber, dass das Freibad wegen gefährlicher Keime am 13.06.2018 geschlossen werden musste. Es wurde eine sog. „Schockchlorung“ eingeleitet. Am Tag danach wurde wieder eine Probe genommen. Das Ergebnis am 14.06.2018 war immer noch positiv, so dass das Bad noch nicht geöffnet werden konnte. Als weitere Maßnahme wurde die komplette Reinigung und Desinfektion der Schwallwasserbehälter, der Filter und des gesamten Leitungssystems eingeleitet, Am 19.06.2018 wurde danach wieder eine Probe gezogen, diese wurde dann endlich heute als negativ bekundet, sodass das Freibad wieder geöffnet werden könne. Er sichert zu, dass man in der nächsten Zeit aufgrund dieser Ereignisse engmaschiger kontrollieren werde als vorgeschrieben.

StVO Bollinger-Drudi erklärt, dass man ihrer Meinung nach die Bevölkerung mehr informieren sollte, da manche Keime Probleme für kranke Menschen darstellen könnten. Sie bittet darum, der Bevölkerung mitzuteilen, um welche Keime es sich handele.

Herr Beck sichert zu, dass alles Mögliche gemacht wird und die Bevölkerung ausreichend informiert worden ist.

Die Vorsitzende erklärt, dass am Nachmittag eine Pressemitteilung hierüber geschrieben wurde.

StVO Jungfleisch möchte wissen, ob man ein technisches Versagen ausschließen könne?

Herr Beck erklärt, dass es nicht überprüfbar sei, wie der Keim in die Anlage kam.

FV Müller interessiert sich dafür, welche Kosten auf die Stadt hier zukommen?

Herr Beck erklärt, dass es sich hier im Wesentlichen nur um erhöhte Personalkosten wegen Überstunden und Einnahmeausfälle handele.

StVO Ganster bittet darum, auf der Völklinger Internetseite auf die Trinkwasserqualität in Völklingen kurz einzugehen.

StVO Schmitt möchte wissen, warum das Bewegungsbecken ein paar Tage nach der

Eröffnung des Freibades geschlossen war.

Herr Beck erklärt nach einem Telefonat mit dem zuständigen Mitarbeiter, dass die Niveausteuerung der Filteranlage defekt war, was zur Folge hatte, dass der ph-Wert im Becken angestiegen sei. Eine Fachfirma habe den Defekt behoben und somit konnte das Becken nach drei Tagen wird freigegeben werden.