



Niederschriftsauszug

Sitzung des Orsrates des Gemeindebezirkes Ludweiler vom 25.03.2019

Top 7.18 Verkehrsspiegel

ORM Stähly moniert, dass ein Teil des Verkehrsspiegels Ausfahrt Hahnenkopfstraße/Werbelner Straße durch einen Laternenmast verdeckt sei, so dass der Verkehr nicht problemlos eingesehen werden könne. Er bittet um Prüfung und Änderung.
(Anlage Bild)

Problembeschreibung:

Nach der Fahrbahninstandsetzung der Werbelnerstraße, inklusive der Gehwege, wurden die Beleuchtungsmasten neu gesetzt. Dabei wurde ein Mast neben dem Verkehrsspiegel Ausfahrt Hahnenkopfstraße – Werbelnerstraße so unglücklich gesetzt, dass er einen Teil des Orientierungsspiegel verdeckt. (siehe Bildanlage)

Durch diese Situation ist es möglich ein Fahrzeug von Fahrtrichtung Werbeln nach Ludweiler kommend nicht zu erkennen, da es im Spiegel durch den Mast verdeckt wird. Dies könnte bei einer ungünstigen Konstellation zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge führen.

Wir bitten die Stadtverwaltung diesen Sachverhalt zu prüfen und zu verbessern. Dies kann ev. bereits durch eine entsprechende Änderung der Ausrichtung des Spiegels erfolgen.



Teilbereich der Straßeneinsicht wird verdeckt !